



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 141/05 – CIB/RS

A **Comissão Intergestores Bipartite/RS**, no uso de suas atribuições legais, e considerando:

a solicitação do Ministério da Saúde de averiguação da utilização dos equipamentos da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São João Batista do município de Nova Prata;

o relatório de vistoria efetuado por equipe da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, em 31/05/05, no Hospital São João Batista do município de Nova Prata, demonstrando que a Unidade de Terapia Intensiva – UTI – continua desativada após 05 anos do término do período de execução do Convênio 431/98, que repassou R\$ 327.942,00 para a aquisição de equipamentos e material permanente para sua implementação, encontrando-se os materiais e equipamentos adquiridos montados e em desuso, ainda no local;

que Hospital de Nova Prata não apresenta os requisitos necessários para comportar uma UTI (insuficiência de leitos) frente aos critérios em vigor;

que a UTI do Hospital Geral de Caxias do Sul, Hospital Público , 100% SUS, necessita de investimentos urgentes;

a decisão da CIB/REGIONAL da 5ª CRS, em 23/06/2005.

RESOLVE:

Art. 1º - Que sejam recolhidos pela SES os equipamentos e materiais permanentes da UTI do Hospital São João Batista de Nova Prata, listados em anexo.

Parágrafo Único – Os materiais permanentes e equipamentos deverão ser repassados ao Hospital Geral de Caxias do Sul, referência macrorregional, conforme decisão da CIB/REGIONAL da 5ª CRS.

Art. 2º - O Hospital São João Batista deverá ser notificado desta decisão, e deverão ser tomadas as providências jurídico-administrativas cabíveis no caso.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Porto Alegre, 03 de agosto de 2005.

OSMAR GASPARINI TERRA
Presidente da Comissão Intergestores Bipartite/RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE

ANEXO RESOLUÇÃO 141/05 – CIB/RS

**LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE HOSPITAL
SÃO JOÃO BATISTA – NOVA PRATA***

Material	Quantidade
Balcões de fórmica	Não especificado
Balde pedal inox	01
Bancadas c/ pia	Não especificado
Berço aquecido	01
Cama com suporte soro, grades, fawler	05
Comadre inox	05
Cuba-rim inox	1
Escada 2 degraus	01
Esfigmomanômetros de parede	13 (07 encaixotados)
Esfigmomanômetros de pedestal	02
Jarra inox	04
Luminária de parede de cabeceira	07 (01 encaixotado)
Monitor Cardíaco Drake MDK 2001	01
Monitor Cardíaco TEB MPC 10	05
Painéis de gases de cabeceira com suporte de soro	07
Papagaio inox	05
Respirador Mark7	02
Suporte de cabeceira para monitor cardíaco	07
Válvula ar comprimido parede	07 (01 encaixotado)
Válvula com frasco aspiração de parede	15 (14 encaixotados)
Válvula oxigênio parede	03
Ventilador 740 (Nellcor Puritam Bennett)	02
Ventilador Sechrist	02
Ventilomac MK7	01
Válvula oxigênio com umidificador de parede	01 encaixotado

*Materiais montados e em desuso